

≒4800

1000

3000

100~50離す

サッシまで  
3220

≒2980

境界

補助柱

サッシから100離します

2200

2300

誠に申し訳ございませんが、  
柱位置（補助柱）を、  
ハツリ作業した後の石の補修を、  
メーカーではお受けすることが、  
難しくなっております。

少し低めにモルタル仕上げを予定  
致しておりますので、  
大変お手数ではございますが、  
別途ご手配くださいますよう、  
何卒、宜しくお願い申し上げます。