



既存レールの内側に
新規タイヤがくる様に

真ん中の部分のみ
コンクリート補修

既存レール

2021-10-988129