



柱基礎部分が、石へ一部かかってしまいます！ご確認くださいませ。