



※ハツリ有り (5ヶ所 サイドスクリーン補助柱込み)

※既存雨樋部の切り欠き加工有り

※屋根と前面スクリーンの間に隙間があきます。

隙間の幅を少なくするため、スクリーン上棧を下棧に取り替え加工します。

(加工後も約60mm隙間はあきます。)

※取付位置の詳細につきましては、施工当日必ずお立会い頂き、最終のご指示を頂けますよう
宜しくお願い致します。



EX-SHOP

<http://www.ex-shop.net>

担当:角田