



ガス管が埋設されており、柱基礎部分とあたる可能性が高くなっております。  
 その場合は、誠に申し訳ございませんが、施工日当日に、  
 柱位置を移動させて頂くか、埋設管移動のお手配を、  
 お願いすることとなります。

2段階部分に柱位置があたります。  
 その場合は、誠に申し訳ございませんが、  
 階段をハツリ作業させて頂くこととなり、  
 また、補修作業をメーカーではお受けすることが、  
 できませんので、何卒ご了承くださいませ。



**EX-SHOP**  
<http://www.ex-shop.net>

担当: 加島