



①

※ (A) 壁材がタイルですので  
凹凸があります。

注)) 雨漏りの可能性がございます!!



②



他社アルミサイクルポートの屋根材2枚交換

※屋根材：ポリカーボネート・ブルースモーク  
→現在の屋根材と多少色が異なります