

誠に申し訳ございませんが、図のとおり、端から端までを、マルチスクリーン仕様にすることができません。

また、カーポート柱二本の間にマルチスクリーンを支えるための柱三本が建つこととなります。

仕様の確認を宜しくお願い致します。

