

2段フェンス 9スパン 切る詰加工あり



独立基礎補強箇所

建物

1975 8スパン 切詰なし

2020-10-795672