


掘り抜き穴サイズ



カーポート柱芯々と掘り抜き穴芯々の寸法が異なるため
穴の中心に柱はきません

2022-4-1056891